序号	编号	基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D630220220106001	反映乐都区雨润镇汉庄村一沟内（泰宁水泥厂旁往东7-8公里）倾倒大量建筑垃圾，一部分进行了回填处理，大部分滞留在沟内未处理的问题。	乐都区	固体废物污染	信访举报位于乐都区雨润镇下杏园村北侧沟内，现场确定倾倒有约4吨的建筑垃圾，大部分属于装潢产生垃圾，属于一般固定废物。	是	接举报后，乐都区分管领导对举报反映问题进行了现场查看、对整改工作进行现场安排，责成雨润镇党委、政府对该问题立行立改。同时，召集各乡镇及有关部门主要负责同志召开会议，专题部署农村建筑、生活垃圾清理整治工作。截至1月7日，该问题涉及的4余吨建筑垃圾已全部清运，并对场地进行平整，计划将该区域纳入春季绿化造林范围。	
2	D630220220106002	反映平安区河湟新区F5、F6与F7、F8小区中间有一条路污水异味严重的问题。	河湟新区	大气污染	2018年10月河湟新区 F7、F8小区入住后发现小区污水化粪池与下游污水连接井由于地势高差较大而设计为跌水井，污水排放时落差大、引起水流强烈翻动及曝气过程中产生较强臭味，导致污水井周围异味溢出较重，2019年初对污水井进行了密封并增加了排气孔，异味问题得到了明显缓解。近期因物业公司管理不到位，污水井盖破损后未及时更换，致使井内异味再次向周边散发，对周边群众出行带来影响。	是	接举报后，园区开发建设公司立即安排市政维修队将破损的污水井及井盖进行修复，并用棉被对井口进行封堵，同时要求物业公司对F7、F8小区化粪池及时进行清理，减少化粪池污泥淤积，做到恶臭气体量最小化，此项工作于1月9内全部完成。	